



技术要求:

- 1、焊缝宽度在8-10mm之间
- 2、无气孔、夹渣等缺陷
- 3、表面焊渣清理干净
- 4、焊缝均匀，表面平整

焊工用图	A4
机械工程学院	1: 1