



### 技术要求

- 1、锐变去毛刺
- 2、未注倒角C1
- 3、未标注表面粗糙度Ra3.2
- 4、材料铝

制图		铣工用图	A4
校验		机械工程学院	1:1